



# I.C.S. AD INDIRIZZO MUSICALE "L. VAN BEETHOVEN"



VIA MAIELLO,1 - 81030 – CASALUCE (CE)

Site Web: [www.iccasaluce.edu.it](http://www.iccasaluce.edu.it) E-mail: [ceic855007@istruzione.it](mailto:ceic855007@istruzione.it) CODICE FISCALE 90028410612  
PEC: [ceic855007@pec.istruzione.it](mailto:ceic855007@pec.istruzione.it) COD. MECC. CEIC855007

Prot. N. 2705 /A16

Casaluce, 07/07/2021

AL COMMISSARIO PREFETTIZIO  
ALL'ASSESSORE ALLA P.I.  
AL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA, LL. PP.  
E MANUTENZIONE  
COMUNE DI CASALUCE

AL R.L.S. D'ISTITUTO;  
SEDE

AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO

ALL'ALBO DELLA SICUREZZA

## Oggetto: Anno scolastico 2021-22

### **RICHIESTA Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria – Misure urgenti relative alla sicurezza - Riferimento D.lgs 81 del 09/04/2008**

Si trasmette la richiesta di documentazione e di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria con riferimento al D.lgs 81 del 09/04/2008, **Tali richieste risultano necessarie per garantire la regolare apertura di tutti i Plessi dipendenti da questo Istituto prevista per il giorno 15 settembre c.a., fatte salve diverse delibere del Consiglio di Istituto, data di inizio delle lezioni del prossimo a.s. 2021/22.**

Come previsto dalla normativa vigente, che fa obbligo al Dirigente Scolastico di richiedere e conservare agli atti della scuola la relativa documentazione, si fa richiesta della seguente documentazione per ciascuno degli edifici di competenza:

1. **Certificato di agibilità strutturale e igienico-sanitario rilasciato dal Sindaco;**
2. **Dichiarazione di conformità degli impianti elettrici e idrici rilasciata dalla ditta installatrice ai sensi della legge n. 37/08 e collaudo a firma di tecnico abilitato;**
3. **Copia della Denuncia degli impianti di messa a terra masse metalliche e verbali delle verifiche biennali successive;**
4. **Copia della denuncia impianto di protezione scariche atmosferiche (oppure dichiarazione di autoprotezione degli edifici rilasciata da tecnico abilitato).**
5. **Certificazione di sicurezza dei cancelli automatici.**
6. **Certificazione Prevenzione Incendi**

Nell'ipotesi che i tempi di consegna dei documenti sopraindicati possano non essere brevi, si chiede quantomeno una dichiarazione a firma del Responsabile Tecnico circa l'esistenza e la validità dei documenti in oggetto già in Vostro possesso.

Inoltre, a seguito di preventiva ricognizione effettuata in data 06/07/2021 dall'arch. Diana Donatello in qualità di R.S.P.P., vista l'acquisizione da parte di questa Istituzione Scolastica del D.V.R. elaborato attraverso

l'intervento dell'arch. Diana Donatello in qualità di R.S.P.P., si chiede che vengano effettuati gli interventi di bonifica, di messa a norma e di manutenzione ordinaria degli edifici e degli impianti in base alle anomalie e difformità sotto riportate:

### **Plesso Scuola dell'Infanzia**

Via S. Allende

Impianto idranti non funzionante

Verifica dell'impianto di illuminazione di sicurezza

Controllo ed eventuale sostituzione di tutti gli estintori presenti nei plessi scolastici

Revisione della chiusura delle finestre e delle porte

Revisione e sistemazione delle porte antipanico

#### Cortile esterno

- Delimitazione delle aree di raccolta con idonea segnaletica;
- Presenza di cancello non automatico all'ingresso principale;
- Ripristino della pavimentazione all'ingresso principale;
- Installazione di protezioni antitrauma a carico della struttura della pensilina dell'ingresso principale;
- Sostituzione integrale degli estintori posti a servizio della cisterna del gas lato sud e della centrale termica;
- Revisione del quadro elettrico della centrale termica;
- Recinzione e delimitazione degli spazi di pertinenza della scuola dell'infanzia con gli spazi comunali;
- Pulizia ed eliminazione di tutte le erbe incolte presenti negli spazi esterni;

#### Atrio Centrale

- **Installazione di una seconda campanella nel lato ovest necessaria per segnalare eventuali situazioni di emergenza**
- Presenza di spigoli vivi;
- Revisione battiscopa, in alcune zone mancanti;
- Revisione di tutti i corpi illuminanti ad oggi non funzionanti;
- Attintatura di tutte le pareti delle sezioni e degli ambienti didattici e non;
- Installazione del coperchio di chiusura della cassetta elettrica di derivazione localizzata nel corridoi nei pressi della sezione F;
- Sostituzione di alcune vetri lesionati porte uscita d'emergenza lato sud.

#### Aule

- Infiltrazione acqua piovana presenti nel lato sud, nel ripostiglio e nei pressi dei servizi igienici del personale;
- Corpo illuminante mancante nella sezione C;
- Corpo illuminante mancante nella sezione D;
- Cassetta elettrica con frutto divelto e non funzionante nella sezione H;
- Cassetta elettrica con frutto divelto e non funzionante nella sezione E;

#### Bagni

- Pavimentazione scivolosa;
- Verifica della perfetta funzionalità dei servizi igienici degli alunni con eventuali riparazioni e eliminazione delle perdite idriche;
- **Sostituzione dei rubinetti non funzionanti;**
- **Verifica della perfetta funzionalità dei servizi igienici presenti nelle vicinanze delle sezioni D ed E;**
- Potenziamento dei punti eroganti di acqua calda in tutti i bagni;

- **Verifica dei servizi igienici;**

### **Plesso Scuola Primaria**

Via Marconi

#### **Installazione impianto scariche atmosferiche a terra e relative dichiarazioni di conformità:**

Impianto idranti non funzionante: si richiede verifica;

Verifica dell'impianto di illuminazione di sicurezza;

Controllo ed eventuale sostituzione di tutti gli estintori presenti nei plessi scolastici;

Alcune porte di emergenza e vie di esodo non sono segnalate ovvero illuminate;

Nell'area esterna non sono previste aree di sosta riservate alle autovetture delle persone disabili;

#### **Infissi non a norma (porte delle aule e finestre):**

Delimitazione delle aree di raccolta con strisce gialle;

#### **DERATTIZZAZIONE:**

##### Cortile Esterno

- Cancelli ingresso auto (lato via Marconi) non automatizzati, ossidati e privi di serratura e maniglia e strutturalmente danneggiati in alcune parti;
- Cancelli ingresso auto (lato via Monte) privo di citofono e di chiusura automatica a distanza che non impedisce l'apertura da parte di genitori e il conseguente ingresso con autovetture, mettendo in serio pericolo l'incolumità del personale e, soprattutto, degli alunni;
- Revisione ed eventuale ripristino dell'illuminazione esterna;
- Quadro elettrico esterno (in prossimità ingresso pad. A) non segregato con chiave, con conseguente esposizione di tutti i comandi a persona non autorizzate all'uso;

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Ida Russo

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993



**Dirigenza:** tel. 081/5016943 **Segreteria:** Tel./Fax 081/8118541



**CERTIFICAZIONE DI QUALITA' UNI EN 9004:2009**



Trinity Examination Centre  
Accreditato n. 26703